

Passend für:
Renault Clio 3, Modus

Motor: K9K
Getriebe: JA5, JR5



DE

Motorlager

Problem

Wenn das Getriebe im Leerlauf ist und der Motor im Leerlauf läuft, ist ein Vibrieren/ Ruckeln über das Armaturenbrett, das Gas-, Brems- und Kupplungspedal und den Sitz zu spüren. Zusätzlich ist ein Brummgeräusch zu hören.

Ursache

Wenn das Motorlager den Witterungseinflüssen und den Hitze- und Kältezyklen ausgesetzt ist, beginnt dessen Gummikomponente zu verschleifen. Dieser Verschleiß führt zu einer übermäßigen Bewegung des Motorlagers.

Lösung

Vergewissern Sie sich, dass die Vibrationen durch das Motorlager verursacht werden, indem Sie die Motordrehzahl erhöhen, um zu sehen, ob das Geräusch verschwindet oder ob sich der Ton ändert.

Bitte Sie einen Assistenten, mit einer Hebelstange an verschiedenen Stellen Druck auf das Motorlager auszuüben, um dieses zu bewegen. Wenn das Geräusch verschwindet, sollte das Lager ersetzt werden.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com