



# febi 36542

**Passend voor:**

alle types Mercedes-Benz met automatische transmissie (voor 5 versnellingen)



Vergel. nr 140 270 11 61 S1



febi 36542

NL



## Elektriciteitsset met stekker

### Probleem

Door residu in de automatische-transmissieolie komen de sensoren van de elektriciteitsset vast te zitten. Met als gevolg dat er schakelstoringen in de transmissie ontstaan.

### Oplossing

Dit is de reden dat febi de complete set febi 36542 aanbiedt. Deze bevat naast de elektriciteitsset febi 32342 ook de stekker febi 36332. Deze combinatie verzekert een vakkundige reparatie en vermijdt mogelijke problemen. Dit spaart de garage en de klant tijd en geld.

### Opgelet!

Vernieuw bij elke wissel van de elektriciteitsset ook steeds de stekker. Zoniet kunnen lekken ontstaan aan het uiteinde van de elektriciteitsset. Door het capillaire effect is het mogelijk dat op die manier olie over de kabelboom in het transmissiesysteem terechtkomt en dit kan beschadiging veroorzaken.



febi 32342



febi 36332

**Uiteraard zijn de elektriciteitsset en de stekker bij febi ook elk apart te verkrijgen.**