




febi 38362, 46140

Aplicações:

BMW E84, E89, F10, F25, F30 equipados
com motores N20 & N26



PT

Kit de Corrente de Distribuição, Jogo de Corrente de Distribuição para bomba de óleo

Problema

Ruído agudo do motor proveniente da parte inferior, perto da bomba de óleo, que aumenta com a rotação do motor.

Causa

Desgaste dos carretos do conjunto da corrente da bomba de óleo.

Solução

Remova e inspecione quanto a desgaste todos os componentes da corrente de distribuição e também da corrente da bomba de óleo. Substituir o kit de corrente de distribuição (38362) e também da bomba de óleo do motor com desgaste (46140) seguindo os procedimentos do fabricante do veículo e substituir o óleo e filtro do motor.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com