




febi 39942

adattabile per:
tutti i cambi automatici a 5 marce Chrysler



rif. comp. 521 083 08 AB S1



IT


Kit elettrico con spinotto (plug) per cambio elettrico

A causa di depositi nell'olio per cambio automatico i sensori del kit elettrico si incollano. Ne deriva che il cambio automatico non si aziona quando dovrebbe.



Attenzione!

Utilizzate sempre una nuova spina ogni volta che sostituite il kit elettrico in maniera da ripristinare il corretto isolamento elettrico e evitare pericolose infiltrazioni d'olio che danneggerebbero irreparabilmente la centralina.



febi 39482

Per questa ragione febi fornisce il kit 39942, comprensivo di spina febi 39482 e kit elettrico febi 36332. Questa combinazione facilita la riparazione professionale e previene possibili reclami da parte dei vostri clienti.

Naturalmente febi fornisce il kit elettrico e la spina anche singolarmente.



febi 36332