




febi 39942



Aplicações:

Chrysler
caixa automática 5 velocidades

Referência OE 521 083 08 AB S1



PT

Kit elétrico para unidade de comando da transmissão automática


Os sensores da placa condutora ficam bloqueados devido a depósitos do óleo de transmissão. O resultado é o mau funcionamento da caixa, ocorrendo falhas durante a engrenagem das velocidades.



Atenção!

Substitua sempre a ficha ao mesmo tempo que substitui a placa condutora. Caso contrário, podem ocorrer fugas na saída da placa condutora. Como resultado, o óleo infiltra-se na ficha e pode, desta forma, entrar na unidade de comando de transmissão automática através da ligação elétrica e levar a danos na unidade.

Por esta razão, a febi fornece o kit completo 39942 que inclui tanto a placa condutora 39482 como também a ficha para a unidade de comando da transmissão automática 36332. Este kit permite uma reparação profissional e evita possíveis reclamações. Isto torna-se numa solução económica e eficiente para a oficina e para o cliente.



febi 39482



febi 36332

A febi oferece ainda a placa condutora e a ficha para a unidade de comando separadamente.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com