



febi 44945

Geschikt voor:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen,
Mitsubishi,
verschillende modellen
1.9 & 2.0 TDi motoren



NL



Gasklepopening

Probleem

Het controlelampje van de motor brandt, zwakke motorprestaties, verhoogde motortemperatuur en/of schokkende motor bij uitschakelen. Foutcodes mbt gasklepopening, wervelkleppen inlaatspruitstuk en koelventilator.

Oorzaak

Bovengenoemde symptomen kunnen worden veroorzaakt door : sterke roetafzetting, fout in de aandrijving van de gasklepopening, een klemmende gasklepopening. Dit kan aanleiding geven tot het doorbranden van de zekering die de circuits van de koelventilator en de gasklepopening beschermt.

Oplossing

Controleer en herstel alle circuits van de componenten met foutmelding, en vervang de gasklepopening.

Alle technische info vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com