



# febi 45192

**Aplicações:**

Land Rover Freelander TD4,  
Range Rover TD6



PT

## Válvula de ventilação do cárter, com componentes adicionais

**Problema**

Fuga de óleo do motor, geralmente pelo tubo da vareta do óleo, por esta ter sido puxada sob pressão.

Podem ser identificados outros sintomas, falta de potência, o motor não acelera, fumo de escape preto ou azulado e consumo excessivo de óleo.

**Causa**

Pressão excessiva no cárter causada pelo bloqueio do filtro do respiro, localizado na válvula de ventilação, que está instalada na tampa de válvulas.

**Solução**

Substitua o filtro bloqueado e a válvula de ventilação completa. Limpe qualquer excesso de óleo e teste.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)