



# febi 49581

Passend für:  
Mercedes-Benz  
Automatikgetriebe 722.8



Vergl. Nr. 168 589 01 21 00



DE

## Der Ölstand in Mercedes-Benz Automatikgetrieben 722.8 soll geprüft werden? Kein Problem! febi hat die Lösung! Ölpeilstab für Automatikgetriebe 722.8

Nach dem Ölwechsel oder beim Verdacht auf Undichtigkeiten sollte der Ölstand im Automatikgetriebe geprüft werden. Werkseitig ist kein Ölpeilstab für das Getriebe vorgesehen.

Das Einfüllrohr befindet sich im Motorraum (Bild 1). Die Verschlusskappe des Einfüllrohrs ist mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert (Bild 2).






Verschlussstück für Ölpeilstab  
febi 44204  
Vergl. Nr. 140 991 00 55

Vor der Messung muss die Platte des Sicherungstiftes mit einem passendem Werkzeug abgebrochen, der Sicherungstift entfernt und die Verschlusskappe abgenommen werden (Bild 3).


Bei der Prüfung des Ölstandes ist der Ölpeilstab bis zum Anschlag in das Einfüllrohr einzubringen. Da das Einfüllrohr in verschiedenen Modellen verschiedene Längen aufweist, kann es sein, dass ein Teil des Stabes aus dem Rohr herausragt (Bild 4).



3



4



Nach der Messung des Ölstandes den Ölpeilstab unbedingt entfernen!  
Die Verschlusskappe kann wieder mit einem neuen Sicherungstift febi 44204 gesichert werden.



**Achtung!**

Der Ölpeilstab weist eine Skala von 1 bis 12 auf. Die Messung des Ölstandes kann sowohl bei 50 °C (Skalenwert 2 bis 4) als auch bei 80 °C (Skalenwert 5 bis 7) durchgeführt werden.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)