




febi 49581

Aplicações:

Mercedes-Benz - caixas de velocidades automática 722.8



Referência OE 168 589 01 21 00



PT

Precisa de verificar o nível do óleo da caixa automática Mercedes-Benz 722.8?

Sem problema!

A febi tem a solução!

Vareta do óleo para a caixa automática 722.8

O nível do óleo na caixa de velocidades automática deve ser verificado após a mudança do óleo ou caso exista uma suspeita de fuga de óleo. De fábrica, nenhuma caixa de velocidades vem equipada com vareta.

O tubo de enchimento está localizado no compartimento do motor (Fig. 1). A tampa do tubo de enchimento contém um dispositivo de segurança para prevenir a abertura acidental (Fig. 2).






Dispositivo de segurança
febi 44204
OE 140 991 00 55

Para efetuar a leitura do nível do óleo é necessário remover o dispositivo de segurança (Fig. 2). Remova o dispositivo de segurança e retire a tampa do tubo (Fig. 3) (não é possível retirar o dispositivo de segurança sem o partir).

Para verificar o nível do óleo, insira a vareta no tubo até que seja atingido o fundo. Como o comprimento do tubo de enchimento difere de modelo para modelo, parte da vareta pode sobressair do tubo uma vez alcançado o fundo (Fig. 4).



3



4



Certifique-se que remove a vareta depois de medir o nível do óleo! A tampa de bloqueio está novamente segura com o novo dispositivo de segurança (febi 44204).



Atenção!

A vareta de óleo tem uma escala de 1 a 12. O nível do óleo pode ser medido tanto a 50 °C (valor de escala 2 a 4) como a 80 °C (valor de escala 5 a 7).

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com