

8180 10326

**DK Mercedes Sprinter Generation 2007 og VW Crafter Generation 2006 ABS sensor**

Vær særligt opmærksom på at disse biler findes med ABS moduler fra henholdsvis Bosch eller ATE, de avnendte sensorer er næsten identiske. De har samme ledningslængde, samme stik og næsten samme indstiksdybde. Men de erstatter ikke hinanden og du kan ikke nulstille en ABS fejl hvis du monterer den forkerte ABS sensor. De kan identificeres i kataloget og visuelt på hovedets udformning.

**D Mercedes Sprinter Generation 2007 und VW Crafter Generation 2006 ABS Sensor**

Vorsicht! Diese beiden Autos wurden mit verschiedenen ABS-Modulen von Bosch oder ATE hergestellt. Die verwendeten ABS-Sensoren sind nahezu identisch. Sie haben fast die gleiche Kabellänge, den gleichen Stecker und fast die gleiche Einbautiefe, aber können einander nicht ersetzen. Es ist deshalb nur möglich die ABS-Fehlermeldung zu beheben wenn der korrekte Sensor eingebaut wird. Sie können im Katalog oder visuell durch den Blick auf den Kopf des Sensors von einander unterschieden werden.

**S Mercedes Sprinter Generation 2007 och VW Crafter Generation 2006 ABS sensor**

Varning! Dessa två bilar har tillverkats med olika ABS-moduler som tillverkats av antingen Bosch eller ATE och abs-sensorerna är nästan identiska på samma sätt med samma trådlängd, samma plugg och nästan samma monteringsdjup. Men de är INTE utbytbara och du kommer aldrig att kunna rensa ABS felkoden om du har monterat fel artikelnummer, de kan identifieras i katalogen eller visuellt genom att titta på sensorns huvud.

**GB Mercedes Sprinter Generation 2007 and VW Crafter Generation 2006 ABS sensor**

Caution! These two cars have been manufactured with different ABS modules produced by either Bosch or ATE and the abs sensors are almost identical in every way with same wire length, same plug and almost same fitting depth. But they are NOT interchangeable and you will never be able to clear the ABS fault code if you've fitted the wrong part number, they can be identified in the catalogue or visually by looking at the head of the sensor.

**PL Mercedes Sprinter Generation 2007 i czujnik ABS marki VW Crafter Generation 2006**

Uwaga! Te dwa samochody zostały wyprodukowane z różnych modułów ABS produkowanych przez Bosch lub ATE, a czujniki ABS są prawie identyczne pod każdym względem, z taką samą długością przewodu, taką samą wtyczką i prawie taką samą głębokością montażu. Ale NIE są one zamienne i nigdy nie będziesz w stanie usunąć kodu błędu ABS, jeśli zainstalowałeś niewłaściwy numer części, mogą one zostać zidentyfikowane w katalogu lub wizualnie, patr.



8180 10322 (Bosch)



8180 10326 (ATE)