

PKW

SUPERKITS für BMW

Durch die immer wieder auftretenden Probleme bei verschiedenen BMW-Motoren bieten wir folgende BE Super-Kits **mit dem erforderlichen Ölabscheider** an:

Aktuelle Artikel-Nummern	Artikelnummern ab 01.10.2017
--------------------------	--

125850SUPERKIT1	125850 SK1
125850MONSUPERKIT1	125850 MSK1
127692SUPERKIT1	127692 SK1
127692MONSUPERKIT1	127692 MSK1
127768SUPERKIT1	127768 SK1
127768MONSUPERKIT1	127768 MSK1



Der Ölabscheider ist ebenfalls in den entsprechenden Montage-Kits (siehe oben) enthalten.

Das betrifft folgende Motorcodes:

N47 D20 A, N47 D20 C, M47N 204 D4, M47N 204 D5 und M47 D20 TU.

Bitte beachten Sie unsere Empfehlung, diesen Ölabscheider beim Wechsel des Turboladers ebenfalls zu wechseln. Der defekte Ölabscheider ist oft die Ursache für Ölundichtigkeiten am Turbolader.

Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Ihrem Fahrzeugteile-Großhändler auf.

JETZT für turboTIMES auf www.be-turbo.de anmelden und informiert sein!

