

Wichtiger Hinweis:

Beim Einbau der WaPu 21816 anstelle von VW 038 121 011 C/CX ist eine Aussparung mit Werkstattmitteln an der Zahnriemen-Abdeckung im oberen Bereich des WaPu-Gehäuses eventuell erforderlich!