

89

INFORME TÉCNICO

Identificación correcta de junta
de culata | referencia 101597X0




MOTIVO

Indicar al cliente **qué espesor de junta de culata debe seleccionar** en función de las muescas de la junta desmontada para los **motores 1KD-FTV de Toyota**.

DESCRIPCIÓN

Todos los mecánicos y rectificadores saben que los fabricantes normalmente ofrecemos varios **espesores distintos** de la misma junta de culata. En algunas ocasiones el sistema de marcado por muescas no es común para todos los fabricantes, variando en número de muescas y disposición, y esto puede llevar a una identificación incorrecta del espesor.

Debido a ello, **Ajusa compara en la siguiente tabla su sistema de marcado** comparando con la distribución original para evitar cualquier tipo de error de identificación.



REF. AJUSA	ESPESOR	DISPOSICIÓN AJUSA	DISPOSICIÓN OEM
10159700	0,85 mm		
10159710	0,90 mm		
10159720	0,95 mm		
10159730	1,00 mm		
10159740	1,05 mm		