

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

93076800	MAKE MARCA	ENGINE MOTOR	CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS	CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL
Kilos	FIAT	154E1.000-836A3.011	12 Kpm	2.5 Kpm
	LANCIA	836A3.000		
	LANCIA	834B2.000		
Libras	FIAT	154E1.000-836A3.011	87 lbft	18 lbft
	LANCIA	836A3.000		
	LANCIA	834B2.000		

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es