

## Éviter les dommages collatéraux onéreux grâce au capteur de pression différentielle MEYLE-ORIGINAL !

**MEYLE réagit à l'actualité concernant les gaz d'échappement diesel en étendant sa gamme de capteurs**

La panne de composants électroniques peut revenir cher : un capteur de pression différentielle (capteur DP) défectueux peut causer un dommage irréparable du filtre à particules (DPF) et entraîner des coûts élevés jusqu'à la panne du moteur et du turbocompresseur.

Il n'est pas toujours nécessaire de remplacer la totalité du filtre à particules : Il suffit souvent de remplacer un seul capteur pour économiser du temps et de l'argent - voilà une bonne nouvelle pour le réparateur automobile et le conducteur !

Avec le capteur MEYLE-ORIGINAL DP, MEYLE offre une alternative bon marché au remplacement du filtre à particules complet et aux produits d'origine.

### Aperçu du capteur MEYLE-ORIGINAL-DP

- Fabriqué selon les spécifications de première monte
- **Compatible avec le logiciel** : la communication impeccable entre le capteur MEYLE-ORIGINAL-DP et le module de commande peut éviter des dommages collatéraux onéreux
- **Une question de sûreté pour le client et le réparateur automobile** : le capteur MEYLE satisfait aux plus hautes exigences en matière de technique et de droit pour les véhicules diesel et pour les contrôles de gaz d'échappement
- **La fabrication en conditions de salle blanche** garantit la meilleure qualité des composants électroniques sensibles
- Des références MEYLE pour 26 millions de véhicules dans le monde entier. Extension de la gamme prévue en 2018.



### Conseils aux réparateurs automobiles

1. En cas de panne du capteur, signalée par le témoin lumineux au tableau de bord, il faut immédiatement remplacer le capteur pour éviter des dommages du filtre à particules par la suite.
2. Lors de la rechange du filtre à particules, il faut absolument remplacer le capteur de pression différentielle.
3. MEYLE conseille de changer aussi les conduites à pression au capteur lors du remplacement du capteur DP.

N° MEYLE	N° court	Application
114 801 0000	MEX0622	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), Q3 (8U) (06/11-), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Leon / Toledo/Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Amarok (09/10-), Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (362, 365) (08/10-), Passat (3C_) (03/05-10/11), Passat (A32) (04/11-12/14), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Touran (1T3) (05/10-01/13), Transporter V (04/03-11/09), Transporter VI (04/15-)
114 801 0001	MEX0623	AUDI A3 (8V1, 8VS, 8V7, 8PA) (04/12-), A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07-), A4 (8W2, 8W5 B9) (05/15-), A5 (8F, 8T) (06/07-), A5 (F5) (06/16-), A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10-05/13), Q2 (09/16-), Q3 (8U) (06/11-), Q5 (8R) (11/08-), Q5 (FY) (01/17-), TT (8S) (09/14-); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Ateca (06/16-), Leon (5F) (09/12-); SKODA Kodiaq (03/17-), Octavia III (5E3/5E5) (11/12-), Superb III (03/15-), Yeti (5L) (05/09-); VW Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Golf VII (08/12-), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (A32) (04/11-12/14), Passat (8B) (08/14-), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Tiguan Allspace (BW2) (03/17-), Tiguan II (02/16-), Touareg (7P5) (01/10-), Touran II (09/15-)
114 801 0002	MEX0624	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08), A6 (4F2, 4FH, 4F5) (05/04-08/11), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (04/96-03/10), Ibiza III / Cordoba (02/02-11/09), Ibiza IV (6J1, 6J5, 6J8) (03/08-06/10), Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Crafter (04/06-07/11), Eos (03/06-11/10), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Passat (3C_) (03/05-10/11), Phaeton (3D) (04/02-), Polo (9N_) (10/01-11/09), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7M) (09/95-03/10), Tiguan (09/07-08/09), Touareg (7LA, 7LB, 7L7) (10/02-05/10), Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10), Transporter V (04/03-11/09)
11-14 801 0000	MEX0621	CITROËN Berlingo II (04/08-), C Elyse (11/12-), C-Crosser (02/07-), C2 / C3 I / Pluriel (02/02-09/05), C3 II (11/09-), C3 Picasso (02/09-), C4 Aircross (04/12-), C4 Cactus (09/14-), C4 Grand Picasso II (09/13-), C4 I / Coupe / Grand Picasso / Picasso / Stufenheck (11/04-1, C4 II / DS4 (11/09-), C5 I / C5 II (03/01-04/07), C5 III (RD_, TD_) (02/08-), C6 (09/05-), C8 (07/02-), DS3 (11/09-), DS5 (11/11-), Jumpy II (01/07-), Spacetourer (04/16-), Xsara Picasso (12/99-09/06); FIAT Scudo II (270) (01/07-), Ulysse II (179) (08/02-06/11); LANCIA Phedra (09/02-11/10); PEUGEOT 1007 (04/05-), 2008 (03/13-), 206 (08/98-03/09), 207 (02/06-10/08), 208 (03/12-), 3008 (06/09-), 301 (11/12-), 307 (08/00-01/05), 308 (09/07-), 308 II (09/13-), 4007 (02/07-), 4008 (05/12-), 407 (05/04-12/09), 5008 (06/09-), 5008 II (12/16-), 508 (11/10-), 607 (02/00-07/04), 807 (06/02-05/06), Boxer III (04/06-), Expert II (01/07-), Expert III (04/16-), Partner II (04/08-), RCZ (03/10-)
36-14 801 0000	MEX0626	INFINITI EX (J50) (10/08-), FX II (10/08-), Q70 (Y51) (03/13-); NISSAN Cube (Z12) (03/10-), Juke (06/10-), NV200 (02/10-), Navara (D40) (07/05-), Note (03/06-), Pathfinder (R51) (01/05-), Qashqai I (02/07-), X-Trail (T31) (03/07-)
714 801 0000	MEX0627	CITROËN Jumper III (04/06-); FORD Fiesta VI (06/08-), Transit '02 (06/02-), Transit '06 (04/06-); MAZDA 2 (DE) (10/07-); PEUGEOT Boxer III (04/06-); VOLVO C30 (10/06-12/12), C70 II (03/06-), S40 II / V50 (01/04-), S60 II / V60 (04/10-04/12), S80 II (03/06-), V70 III (08/07-), XC60 (05/08-12/10), XC70 II (08/07-)