

Mettiti al riparo da danni costosi con il sensore di pressione differenziale MEYLE-ORIGINAL!

MEYLE risponde alle attuali esigenze in tema di emissioni dei motori diesel con l'ampliamento della gamma di sensori DP

I componenti elettronici difettosi possono costare caro: un sensore di pressione differenziale (DP-Sensor) difettoso può causare danni irreparabili, con elevati costi di sostituzione del filtro antiparticolato diesel (DPF)- Può causare inoltre ulteriori danni al turbocompressore e al motore.

La sostituzione del completo filtro antiparticolato diesel non è sempre necessaria: spesso si può risparmiare tempo e denaro con la sostituzione di un unico sensore, a vantaggio dell'officina e del Cliente!

Con il sensore DP MEYLE-ORIGINAL, MEYLE offre un'alternativa conveniente alla sostituzione dell'intero filtro antiparticolato diesel ed ai ricambi originali.

Il sensore DP MEYLE-ORIGINAL in breve:

- Prodotto sulla base delle specifiche di primo equipaggiamento
- **Compatibile con il software:** la perfetta comunicazione tra il sensore DP MEYLE-ORIGINAL ed il comando consente di prevenire diagnosi errate e danni
- **Sicurezza per clienti ed officine:** Il sensore MEYLE soddisfa qualsiasi requisito tecnico e legale per i veicoli diesel e le analisi dei gas di scarico
- **La produzione in condizioni ambientali depurate** garantisce la massima qualità dei componenti elettronici sensibili
- Le referenze MEYLE coprono **26 milioni di veicoli nel mondo**. L'integrazione del programma è prevista nel 2018.



Consigli di MEYLE per le officine:

1. In caso di guasto del sensore, segnalato dalla spia di controllo sul cruscotto, si deve sostituire immediatamente lo stesso per prevenire dei danni al filtro antiparticolato diesel (DPF).
2. Nella sostituzione di un filtro antiparticolato diesel si deve tassativamente sostituire anche il sensore di pressione differenziale.
3. Quando si sostituisce il sensore di pressione differenziale, MEYLE consiglia di sostituire anche i flessibili del sensore.

N. MEYLE	N. breve	Utilizzo
114 801 0000	MEX0622	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), Q3 (8U) (06/11-), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Leon / Toledo/Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Amarok (09/10-), Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (362, 365) (08/10-), Passat (3C_) (03/05-10/11), Passat (A32) (04/11-12/14), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Touran (1T3) (05/10-01/13), Transporter V (04/03-11/09), Transporter VI (04/15-)
114 801 0001	MEX0623	AUDI A3 (8V1, 8VS, 8V7, 8PA) (04/12-), A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07-), A4 (8W2, 8W5 B9) (05/15-), A5 (8F, 8T) (06/07-), A5 (F5) (06/16-), A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10-05/13), Q2 (09/16-), Q3 (8U) (06/11-), Q5 (8R) (11/08-), Q5 (FY) (01/17-), TT (8S) (09/14-); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Ateca (06/16-), Leon (5F) (09/12-); SKODA Kodiaq (03/17-), Octavia III (5E3/5E5) (11/12-), Superb III (03/15-), Yeti (5L) (05/09-); VW Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Golf VII (08/12-), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (A32) (04/11-12/14), Passat (8B) (08/14-), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Tiguan Allspace (BW2) (03/17-), Tiguan II (02/16-), Touareg (7P5) (01/10-), Touran II (09/15-)
114 801 0002	MEX0624	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08), A6 (4F2, 4FH, 4F5) (05/04-08/11), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (04/96-03/10), Ibiza III / Cordoba (02/02-11/09), Ibiza IV (6J1, 6J5, 6J8) (03/08-06/10), Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Crafter (04/06-07/11), Eos (03/06-11/10), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Passat (3C_) (03/05-10/11), Phaeton (3D) (04/02-), Polo (9N_) (10/01-11/09), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7M) (09/95-03/10), Tiguan (09/07-08/09), Touareg (7LA, 7LB, 7L7) (10/02-05/10), Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10), Transporter V (04/03-11/09)
11-14 801 0000	MEX0621	CITROËN Berlingo II (04/08-), C Elyse (11/12-), C-Crosser (02/07-), C2 / C3 I / Pluriel (02/02-09/05), C3 II (11/09-), C3 Picasso (02/09-), C4 Aircross (04/12-), C4 Cactus (09/14-), C4 Grand Picasso II (09/13-), C4 I / Coupe / Grand Picasso / Picasso / Stufenheck (11/04-1, C4 II / DS4 (11/09-), C5 I / C5 II (03/01-04/07), C5 III (RD_, TD_) (02/08-), C6 (09/05-), C8 (07/02-), DS3 (11/09-), DS5 (11/11-), Jumpy II (01/07-), Spacetourer (04/16-), Xsara Picasso (12/99-09/06); FIAT Scudo II (270) (01/07-), Ulysse II (179) (08/02-06/11); LANCIA Phedra (09/02-11/10); PEUGEOT 1007 (04/05-), 2008 (03/13-), 206 (08/98-03/09), 207 (02/06-10/08), 208 (03/12-), 3008 (06/09-), 301 (11/12-), 307 (08/00-01/05), 308 (09/07-), 308 II (09/13-), 4007 (02/07-), 4008 (05/12-), 407 (05/04-12/09), 5008 (06/09-), 5008 II (12/16-), 508 (11/10-), 607 (02/00-07/04), 807 (06/02-05/06), Boxer III (04/06-), Expert II (01/07-), Expert III (04/16-), Partner II (04/08-), RCZ (03/10-)
36-14 801 0000	MEX0626	INFINITI EX (J50) (10/08-), FX II (10/08-), Q70 (Y51) (03/13-); NISSAN Cube (Z12) (03/10-), Juke (06/10-), NV200 (02/10-), Navara (D40) (07/05-), Note (03/06-), Pathfinder (R51) (01/05-), Qashqai I (02/07-), X-Trail (T31) (03/07-)
714 801 0000	MEX0627	CITROËN Jumper III (04/06-); FORD Fiesta VI (06/08-), Transit '02 (06/02-), Transit '06 (04/06-); MAZDA 2 (DE) (10/07-); PEUGEOT Boxer III (04/06-); VOLVO C30 (10/06-12/12), C70 II (03/06-), S40 II / V50 (01/04-), S60 II / V60 (04/10-04/12), S80 II (03/06-), V70 III (08/07-), XC60 (05/08-12/10), XC70 II (08/07-)