

Nissan X-Trail T30 – хватит дорогих ремонтов!


Заменить сайлентблоки заднего моста MEYLE-HD по отдельности и сэкономить расходы

Из-за отсутствующего резинового соединения в оригинальных сайлентблоках заднего моста Nissan X-Trail отходят внутренние втулки. Это большая неприятность для владельцев данной модели автомобиля, так как при выходе из строя одного единственного сайлентблока приходится менять всю балку моста. Оригинальные сайлентблоки не заменяются отдельно, и таким образом ремонт влечет за собой огромные расходы.

Компания MEYLE предлагает сайлентблоки заднего моста для модели Nissan X-Trail в улучшенном качестве HD с особенно длительным сроком службы.

И главное: Сайлентблоки MEYLE-HD поставляются

по отдельности. Поврежденные оригинальные сайлентблоки могут по отдельности заменяться нашей моделью. Это значительно уменьшает издержки и затраты на ремонт, так как отпадает необходимость дорогостоящей замены всей балки моста. Параметры материала в сайлентблоках MEYLE-HD значительно улучшены благодаря технически продуманному дизайну и сферически выполненной внутренней втулке. Это делает сайлентблоки MEYLE-HD более прочными и долговечными. Компания MEYLE предлагает их по отдельности или в комплекте из 4 сайлентблоков для всей балки моста.



1 = Сайлентблоки заднего моста
2 = Балка моста



Арт. MEYLE: 36-14 710 0000/HD



Арт. MEYLE: 36-14 710 0001/HD