

## Доступно только у MEYLE: Новые комплекты замены масла, которые также содержат уплотнительную втулку и разъем проводки. применимы для BMW | Jaguar | Land Rover (ZF 6HP)

При замене масла в автоматических коробках передач рекомендуется всегда заменять уплотнительную втулку и разъем. В посадочном месте разъема часто возникает течь масла из-под уплотнительного кольца и, следовательно, происходит утечка жидкости из автоматической коробки передач.

Для успешной замены масла в автоматических коробках передач в настоящее время доступны два ремкомплекта MEYLE по замене масла, включающие уплотнительную втулку и разъем проводки:

- MEYLE-арт.: 300 135 1004, Короткий №: MOK0034
- MEYLE-арт.: 300 135 1005, Короткий №: MOK0035

**Оба комплекта поставляются в прочной картонной упаковке и содержат все необходимое для выполнения замены масла:**

- Фильтр
- Уплотняющая прокладка
- Крепежные болты
- Заливная и/или сливная пробка
- Уплотнительная втулка и разъем проводки в сборе
- Новый магнит, гарантирующий долгосрочную очистку

- 7 литров трансмиссионного масла ATF

Для оптимальной работы и длительности срока службы инженеры MEYLE рекомендуют заменять масло в автоматических коробках передач и фильтры вместе с соответствующими компонентами при пробеге более 60 000 км. Рекомендация: придерживайтесь наиболее близких интервалов обслуживания.

### Кстати:

у MEYLE также отдельно имеется уплотнительная втулка и разъем проводки (MEYLE-арт.: 300 930 0001/S, Короткий №: MEX0484), точно также как и многофункциональные масла для ручных и автоматических коробок передач, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

**Улучшенное обслуживание клиентов с комплектами MEYLE для замены масла!**



**MEYLE-арт.: 300 135 1004**  
Короткий №: MOK0034



**MEYLE-арт.: 300 135 1005**  
Короткий №: MOK0035