

Solution

SWAG № 81 923 281



SWAG № 81 923 282



SWAG № 81 922 911

SWAG №
81 600 001 (правый)
SWAG Nr.
81 600 002 (левый)

Экономичный ремонт

Если выходит из строя сайлент-блок или шарнир независимой подвески поперечного рычага, то раньше должен был быть заменен весь рычаг, т.к. купить его можно было только в сборе.

SWAG нашла решение для экономичного ремонта:

Все компоненты поперечного рычага доступны по отдельности!

Шарнир независимой подвески SWAG № 81 922 911
Сайлент-блок поперечного рычага SWAG № 81 923 281
Сайлент-блок поперечного рычага SWAG № 81 923 282
Все они подходят для Toyota Yaris 01.99 – 12.03

Это сэкономит кошелёк Ваших клиентов, так как замена отдельного компонента дешевле, чем замена поперечного рычага в сборе.

Конечно же в программе у SWAG есть и поперечный рычаг в сборе:

SWAG № 81 600 001, сравнительный номер 48068-59035 (правый)
SWAG № 81 600 002, сравнительный номер 48069-59035 (левый)

Спрашивайте у вашего партнёра SWAG о запасных частях от SWAG!
Все сведения о запасных частях Вы найдёте на www.swag.de.