


SWAG 10 92 6775

adecvat pentru motoarele:
Mercedes Benz CDI

nr. ref. 611 200 05 70

SWAG[®]



Întinzător curea

Problemă

Din motive constructive la utilizarea versiunii inițiale a întinzătorului de curea (nr. ref. 611 200 04 70) poate să apară zgomot în timpul funcționării (Constructorul a înlocuit între timp această versiune).

Cauză

Zgomotele sunt cauzate de atingerea directă a arcului cu fundul carcasei (1). Înălțimea arcului este supradimensionată. Numai caracteristicile de torsiune ale arcurilor (2), (6) sunt importante pentru această aplicație.


Atingerea arcului cu dornul tubular turnat (3) precum și cu fundul carcasei (4) produce aceste zgomote.

Soluție

SWAG oferă prin întinzătorul de curea nr. SWAG 10 92 6775 (nr. ref. 646 200 05 70) soluția pentru piața liberă a pieselor de schimb.

O bușă din plastic (5) cu rezistență mare la uzură desparte arcul de fundul carcasei și împiedică atingerea metal pe metal în zona de amplasare a arcului. Pentru că numai caracteristicile de torsiune ale arcului sunt importante, a fost micșorată înălțimea arcului (6).

Atingerea arcului cu fundul carcasei este împiedicată în mod eficient și prin amplasarea arcului pe bușă din material plastic (7). Astfel nu se mai produc zgomote. În noua versiune (8) este turnat și un știft de oțel, pe care se centrează arcul.



nr. ref. 611 200 04 70



SWAG no. 10 92 6775
nr. ref. 646 200 05 70

For more technical information please visit:
partsfinder.bilsteingroup.com