

## SWAG 10 92 8885

Aplicações:

Renault 1.4 16V (K4J) e 1.6 16V (K4M)

Motores com sistemas de ar condicionado

Referência OE 82 00 833 541

SWAG®



PT

## Correias Trapezoidais Estriadas

**PROBLEMA**

A correia auxiliar faz barulho, desgasta-se rapidamente e pode até desfiar-se.

**CAUSA**

A versão original da correia auxiliar tem 6 pistas. A utilização da correia de 6 pistas pode originar o rápido desgaste do flanco da correia, de tal forma que pode até rasgar em todo o perímetro (Fig. 1). Este desgaste da correia pode causar graves danos no motor.

**SOLUÇÃO**

A Renault procedeu à substituição da correia. A SWAG recomenda a utilização da correia 10 92 8885 (ref. OE 82 00 833 541). A nova versão tem 5 pistas enquanto as polias da correia têm 6 pistas. Esta substituição previne o desgaste e o rasgar antecipado da correia. A nova versão reduz ainda o ruído e contribui para uma vida útil prolongada.

**NOTASOBRE O AJUSTE**

Por favor considere que a correia deve ser colocada sobre as ranhuras para que a ranhura interna permaneça livre em todas as polias (ver Fig. 2).

**ATENÇÃO**

Verifique se a polia do alternador com embraiagem está a funcionar corretamente antes de substituir a correia.



1

2

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)