

SWAG 10 92 8885

подходит для:

двигателей Renault 1,4 16V (K4J) и 1,6 16V (K4M) с кондиционером

ср. № 82 00 833 541

SWAG®



Поликлиновой ремень

Проблема

Поликлиновой ремень вызывает шумы, быстро изнашивается и может рваться.

Причина

У первоначальной версии поликлинового ремня 6 ребер. Использование такого ремня может привести к более быстрому износу его боковой поверхности, а также разрыву ремня (рис. 1). Это может явиться следствием выхода двигателя из строя.

Решение

Ремень был заменен производителем Renault. SWAG рекомендует использовать ремень SWAG 10 92 8885 (ср. № 82 00 833 541). У нового ремня теперь 5 ребер, в то время как у всех шкивов ремennого привода вспомогательного оборудования 6 канавок. Таким образом предотвращаются более быстрый износ и преждевременный разрыв ремня. Благодаря новой конструкции снижается уровень шума и достигается более долгий срок службы ремня.

Совет по установке

Обратите внимание на то, что ремень должен быть установлен таким образом, чтобы внутренняя канавка на всех шкивах оставалась свободной (рис. 2).

Внимание

Обратите также внимание на то, чтобы перед установкой ремня шкив генератора с муфтой свободного хода также был проверен на работоспособность.

Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге: partsfinder.bilsteingroup.com

RU



1



2