

SWAG 20 94 5192

SWAG®

Aplicações:
Land Rover Freelander TD4,
Range Rover TD6



PT

Válvula de ventilação do cárter, com componentes adicionais

Problema

Fuga de óleo do motor, geralmente pelo tubo da vareta do óleo, por esta ter sido puxada sob pressão.

Podem ser identificados outros sintomas, falta de potência, o motor não acelera, fumo de escape preto ou azulado e consumo excessivo de óleo.

Causa

Pressão excessiva no cárter causada pelo bloqueio do filtro do respiro, localizado na válvula de ventilação, que está instalada na tampa de válvulas.

Solução

Substitua o filtro bloqueado e a válvula de ventilação completa. Limpe qualquer excesso de óleo e teste.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com