

SWAG 30 92 1764

odgovara za:
 Seat Cordoba,
 Seat Ibiza II, III (1.4 16V AFH, 1.0 16V AVZ)
 VW Polo 3 (1.4 16V AFH)

uporedni br. 036 109 243 J

SWAG®



SR

Španer

Problem

Španer uzrokuje vibriranje kaiša i stvaranje neprijatnog zvuka.

Uzrok

Ranija verzija španera (uporedni br. 036 109 243 D i 036 109 243 G) je okruglog oblika i kao takva dovodi do pomenutih problema. Ova verzija je kod VW zamenjena i nije više aktuelna.



Rešenje

SWAG preporučuje korišćenje španera SWAG br. 30 92 1764 (uporedni br. 036 109 243 J) – optimalno rešenje za navedene probleme. Površina naleganja ima dijagonalna ispupčenja

(pogledajte slike), što omogućava pravilnije i ravnomerno okretanje zupčastog kaiša. Ujedno je i vibriranje kaiša ublaženo, a tako se obezbeđuje i duži vek trajanja.

Važno

Površina španera sa dijagonalnim ispupčenjima nije greška! Momenat pritezanja vijka španera je 20 Nm.



For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com