

SWAG 30 93 8238

SWAG®

Applicabile a:  
Vari modelli Volkswagen, Audi,  
Seat, Skoda e Mitsubishi



IT

## Paraolio per albero motore

### Problema

Perdita d'olio dopo la sostituzione della guarnizione dell'albero motore.

### Causa

Quando si installa il paraolio, il labbro di tenuta si danneggia facilmente e il paraolio stesso non assolve alla sua funzione.

### Soluzione

Il paraolio albero motore SWAG30 93 8238 viene fornito completo di un adattatore per facilitarne l'installazione.  
Viene fornito per evitare danni al paraolio stesso.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)