


# SWAG 30 93 8362, 20 94 6140

Aplicações:

BMW E84, E89, F10, F25, F30 equipados com  
motores N20 & N26



PT

## Kit de Corrente de Distribuição, Jogo de Corrente de Distribuição para bomba de óleo

### Problema

Ruído agudo do motor proveniente da parte inferior, perto da bomba de óleo, que aumenta com a rotação do motor.

### Causa

Desgaste dos carretos do conjunto da corrente da bomba de óleo.

### Solução

Remova e inspecione quanto a desgaste todos os componentes da corrente de distribuição e também da corrente da bomba de óleo. Substituir o kit de corrente de distribuição (30 93 8362) e também da bomba de óleo do motor com desgaste (20 94 6140) seguindo os procedimentos do fabricante do veículo e substituir o óleo e filtro do motor.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)