

SWAG 30 94 7197,
30 98 1368,
30 98 1369

aplicações:

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,
vários modelos

SWAG[®]



PT

Bujão do Cárter e Ferramenta Especial

PROBLEMA

O bujão do cárter deve ser sempre substituído e é necessária uma ferramenta especial para a sua remoção e instalação.

CAUSA

O problema advém do aperto excessivo dos bujões de metal, resultando em roscas danificadas e fugas de óleo.

SOLUÇÃO

O bujão do cárter em plástico foi introduzido pelo fabricante dos veículos Volkswagen, Audi, Seat & Skoda. Como os bujões são produzidos em plástico, é imperativo que a ferramenta correta seja usada para prevenir danos.

O bujão é rodado e em seguida fixa na posição. Um dente na aba do bujão e um entalhe na face do cárter garantem o bloqueio quando o bujão atinge a posição correta. Desta forma, apenas existe uma possibilidade de encaixe correto, evitando o aperto excessivo.

A ferramenta de remoção especial está disponível em separado (SWAG 30 98 1368) ou como componente do kit (SWAG 30 98 1369).

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com