

SWAG 50 93 6626,

62 93 8444, 24 93 8450, 62 93 8851

Passend für:

FWD Ford Transit, Tourneo

2,2-Liter-Motor TDCI Duratorq

SWAG®

DE

Riemenscheibe (entkoppelt) für Kurbelwelle

Problem

Typische Probleme sind: ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen aus dem Bereich des Zahnriemens; Warnlampe des Generators leuchtet; Servolenkungsriemen ist beschädigt oder sitzt nicht mehr auf der Riemenscheibe.

Ursache

Mit der Zeit dringen Wasser und Schmutz in die Kurbelwellenriemenscheibe des Torsionsschwingungsdämpfers ein. Das führt zu vorzeitigem Verschleiß und zum Ausfall der Riemenscheibe und des Nebenantriebsriemen.

Lösung

Ersetzen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe durch SWAG 50 93 6626, das alle erforderlichen Schrauben enthält. Alle beschädigten oder verschlissenen Nebenantriebsriemen sollten ebenfalls ersetzt werden.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com