

# SWAG 50 93 6626,

62 93 8444, 24 93 8450, 62 93 8851

**Aplicações:**

FWD Ford Transit, Tourneo

Motor 2.2 TDCI Duratorq

**SWAG®**

PT

## Polie amortecedora para cambota

**Problema**

Os problemas mais comuns incluem: ruído anormal e vibração na área da correia de distribuição. Luz de aviso do alternador acesa; correia de direção assistida danificada ou deslocamento da mesma.

**Causa**

Ao longo do tempo, a água e os detritos da estrada podem entrar na polie da cambota, resultando no desgaste prematuro e na falha da polie e do sistema de correia auxiliar.

**Solução**

Substituir a polie amortecedora pelo kit 50 93 6626 da SWAG, que inclui todos os parafusos necessários. As correias auxiliares danificadas ou com desgaste devem também ser substituídas.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)