


SWAG 60 10 5688

Aplicações:
Renault Clio 3

SWAG®



PT

Motor do limpa vidros

Problema

O motor do limpa vidros fica submerso na água da chuva e falha devido à entrada de água.

Causa

Com o tempo, os detritos da estrada e as folhas das árvores podem bloquear os tubos de escoamento de água no painel abaixo do para-brisas. Isto faz com que a área fique inundada de água da chuva - fazendo com que o motor do limpa vidros e articulação fiquem submersos. Esta imersão constante em água vai conduzir à permeabilidade do invólucro e, em último caso, à falha do motor.

Solução

Remova o motor do limpa vidros e articulação com falha. Limpe os tubos de escoamento com recurso a um pedaço de arame adequado e enxague - com água - para se certificar que a válvula unidirecional (aba de borracha) está limpa e não bloqueia. Verifique se o conector da ligação elétrica está livre de corrosão; limpe ou substitua se necessário.

Antes de substituir o motor do limpa vidros, verifique se a articulação está em boas condições de funcionamento e não bloqueou, ou se tem excesso de "folga" nas articulações. Se estiver bloqueado ou apresentar demasiado desgaste, substitua a articulação assim como o motor do limpa vidros com falha.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com