

SWAG 32 92 2500

Aplicações:


Audi A3 / Sportback (OE 1K0 412 331 B)

Seat Altea, Toledo (OE 1K0 412 331B)

Skoda Octavia (OE 1K0 412 331B)

VW Caddy, Golf 5 / Plus, Touran
(OE 1K0 412 331 B)

SWAG[®]



PT

Suporte do dispositivo amortecedor

Problema

Ruído e rangido proveniente do eixo dianteiro.

Causa



Este tipo de problemas são causados pelo fabrico ou utilização de materiais de reduzida qualidade. Geralmente, o composto de metal-borracha dissolve-se devido a uma vulcanização insuficiente. Isto resulta numa elevada percentagem de falha.

Solução

A SWAG recomenda a utilização do suporte do dispositivo amortecedor 32 92 2500 (OE 1K0 412 331 B). O suporte do dispositivo amortecedor da SWAG é caracterizado pela utilização de material de elevada qualidade e pelo fabrico profissional. O material e o fabrico excedem os requisitos dos fabricantes de veículos. Os suportes do dispositivo amortecedor da SWAG têm ainda uma elevada durabilidade.

Atenção

O rolamento do suporte do dispositivo amortecedor (SWAG 32 92 2498) também deverá ser substituído! O conjunto de reparação 32 92 2502 contém todos os componentes que deverão ser substituídos, suporte do dispositivo amortecedor (32 92 2500) e rolamento (32 92 2498).



Conjunto de reparação
SWAG 32 92 2502

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com