


SWAG 40 02 0025

40 15 0029, 40 92 4314

Passend für:
Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1,4 16V
und 1,6 16V, sowie Vectra B 1,6 16V und
1,8 16V



DE

Zahnriemenkit

Problem

Der Zahnriemen kann reißen.

Ursache

Die Ausführung der Riemenscheibe wurde seitens des Fahrzeugherstellers geändert. Der leichte Überstand der alten Riemenscheibe (1) kann einen schnelleren Abrieb der Zahnriemenflanke verursachen. Dies hat zur Folge, dass der Zahnriemen schräg abläuft und vorzeitig reißen kann. Ein kapitaler Motorschaden kann verursacht werden.

Lösung

SWAG empfiehlt, vor dem Einbau des Zahnriemenkits SWAG Nr. 40 02 0025, die Riemenscheibe auf einen Überstand zu prüfen und ggf. durch die neue Version (2) (Opel 5614 430 plan) zu ersetzen. Die ausgetauschte Riemenscheibe harmonisiert nun besser mit dem Zahnriemen und garantiert eine längere Lebensdauer.

Beachten Sie zudem, dass nach Erneuerung der Riemenscheibe das Kurbelwellenrad (3) (Opel 0614 546) und die Dehnschraube (4) (Opel 0614 932 Torx) zu ersetzen sind.

Achtung

Tauschen Sie in jedem Fall die Wasserpumpe aus!



Opel 5614 430 plan



SWAG no. 40 15 0029
für den 1,8 l 16V Motor



SWAG no. 40 92 4314
für 1,4 l und 1,6 l 16V Motor

Weitere technische Informationen finden Sie unter:
partsfinder.bilsteingroup.com