

SWAG 40 02 0025


40 15 0029, 40 92 4314

adecvat pentru:

Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1,4 16V

și 1,6 16V, precum și Vectra B 1,6 16V

și 1,8 16V



RO

Kit curea de distribuție

Problemă

Cureaua de distribuție se poate rupe.

Cauză

Execuția roleur de curea a fost modificată de către constructorul autovehiculului. Ușoara proeminență a vechii role de curea (1) poate provoca o uzare rapidă a a flancului curelei dințate. Aceasta are ca urmare faptul că cureaua dințată funcționează oblic și se poate rupe prematur. Se poate produce o deteriorare majoră a motorului.

Soluție

SWAG recomandă ca înainte de montarea kitului de distribuție nr. SWAG 40 02 0025 să se verifice rola curelei în ceea ce privește proeminența acesteia și eventual să se înlocuiască cu versiunea nouă (2) (Opel 5614 430 plană).

Noua rolă de curea se potrivește mai bine cu cureaua dințată și garantează o durată de viață mai mare.

Vă rugăm să aveți în plus în vedere că după înlocuirea rolei de curea trebuie să se înlocuiască și pinionul vilbrochenului (3) (Opel 0614 546) și șurubul de întindere (4) (Opel 0614 932 Torx).

Atenție

În orice caz înlocuiți și pompa de apă!



Opel 5614 430 plan



SWAG no. 40 15 0029

pentru motorul 16 V de 1,8l



SWAG no. 40 92 4314

pentru motorul 16 V de 1,4l și 1,6l

For more technical information please visit:
partsfinder.bilsteingroup.com