


SWAG 10 92 2688

Aplicações:
Mercedes-Benz C-Class (W202)

Referência OE 202 820 23 08

SWAG®

PT



Motor do limpa-vidros

PROBLEMA


O motor do limpa-vidros faz ruído, desliga intermitentemente ou falha por completo durante a utilização.

CAUSA

O motor do limpa-vidros opera as ligações e o mecanismo de elevação de forma a conduzir o braço da escova do limpa-vidros (ver imagens 1 e 2). Os componentes do mecanismo podem ficar fragilizados ao longo do tempo devido aos fatores externos. A roda dentada do motor é de plástico e pode facilmente danificar-se (ver imagens 3 e 4). Caso a roda dentada de plástico estiver danificada, a engrenagem helicoidal não irá operar a roda dentada na totalidade. Isto significa que o limpa-vidros não funciona corretamente, faz um ruído e/ou falha completamente na sua função.

SOLUÇÃO

A SWAG recomenda a verificação do mecanismo que transmite o movimento ao braço da escova, quanto ao livre movimento, antes da instalação do novo motor do limpa-vidros 10 92 2688. Esta verificação pode prevenir a falha prematura do novo motor.



Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com