



Solution



Jogo de rep. 32750001/30921502

Evite reclamações e aperte os parafusos de fixação de um novo braço oscilante unicamente quando a mola estiver sob acção da força. Apertar os parafusos com a mola sem acção da força constitui um grave erro de montagem, que resulta numa carga excessiva sobre os suportes de borracha. Podem formar-se assim fissuras que são a origem de uma deterioração antecipada do suporte de borracha. A geometria dos eixos é alterada e causa despesas adicionais (maior desgaste dos pneus!).

Eis porque alguns braços oscilantes da SWAG dispõem de um suporte de borracha, com uma marcação que indica a posição de montagem.

P.ex. o braço oscilante da SWAG para o eixo dianteiro do Audi A4

Nº SWAG: 32 73 0017
compatível com o nº comparativo 4DO 407 151 P

A marcação do braço oscilante deve corresponder à marcação oposta no suporte do grupo auxiliar. Assim, o seu cliente está no lado seguro!

A sua vantagem qualitativa: Na produção da SWAG em Wuppertal são adicionalmente inseridos suportes de borracha originais nas contrafixas diagonais!

Contacte seu fornecedor da SWAG para peças de reposição da SWAG! Encontrará também todas as peças de reposição em www.swag.de.

