

Solution

Potrebno je proveriti nivo ulja kod Mercedes-Benz automatskih menjača tipa 722.6 (5 brzina)? Nikakav problem!



SWAG 10 93 8023



Nivo na 25 °C

Nivo na 80 °C



SWAG 10 94 4204



Nakon promene ulja ili ukoliko postoji sumnja da ulje curi, trebalo bi proveriti nivo ulja u automatskom menjaču. Šipka za merenje nivoa ulja u menjaču se ne ugrađuje fabrički.

SWAG ima rešenje! Šipka merača ulja

Odgovara:
Mercedes-Benz automatskih
menjača tipa 722.6 (5 brzina)

SWAG br. 10 93 8023
Uporedni br. 140 589 15 21

Nalivna cev se nalazi u motornom prostoru (slika 1). Sigurnosni poklopac nalivne cevi ima ulogu da spreči iznenadno otvaranje. Pre merenja potrebno je ukloniti osigurač odgovarajućim alatom (slika 2), a zatim ukloniti sigurnosni poklopac (slika 3).



Važno!

Prilikom provere nivoa ulja ubacite šipku merača ulja u nalivnu cev. Budući da se pomenuti menjač nalazi kod različitih modela, nalivna cev može biti različite dužine. Zbog toga se događa da, kada dotakne dno menjača, deo šipke merača ulja ostane izvan cevi (slika 4).

Obavezno nakon provere nivoa ulja uklonite šipku merača. Sigurnosni poklopac može se ponovo pričvrstiti pomoću novog osigurača (SWAG br. 10 94 4204).

Prijavite se za SWAG newsletter i primite aktuelne tehničke informacije na e-mail!
Dodatne informacije možete pronaći na: www.swag.de

Celokupan program možete naći na www.swag-parts.com