



Solution

**NOU**

Solutii pentru reparatii profesionale

Lagarele din cauciuc montate pe bratele transversale nu pot fi refolosite, deoarece învelisul interior se deterioareaza la extragere. Acum gasiti în programul de livrare: suruburile care trebuie înlocuite si care se vor strânge la 59Nm!

Seturile complete de brate transversale pentru:

**BMW E46: 316 i - 330 d (excl. 4x4)
02.98 - 02.07 BMW Z4**

va ofera pe lângă un surplus de mobilitate si siguranta ca lagarele din cauciuc vor fi premontate în pozitia corecta.

Pe lângă executia normala confort

**SWAG 20 91 8802 cod de referinta 31 12 6 774 820 S1 (stânga)
SWAG 20 91 8803 cod de referinta 31 12 6 774 819 S1 (dreapta)**

SWAG vt ofera acum si bara de suspensie pentru autovehiculele sport MII

**SWAG 20 92 6655 cod de referinta 31 12 2 282 121 S1 (stânga)
SWAG 20 92 6656 cod de referinta 31 12 2 282 122 S1 (dreapta)**

Aceste bare de suspensie se deosebesc doar prin constructia articulatiei interioare (vezi sectiunea). Versiunea sport MII se recunoaste dupa manseta bombata (versiunea normala neteda), si este mai durabila, dar in detrimentul confortului.



Atentie:

În unele vehicule mai sunt montate versiunile vechi ale acestor brate transversale! Sunt recunoscute dupa lipsa orificiilor si partea rotunjita a partii de introducere a lagarului. Conform instructiunilor BMW aceste brate trebuie înlocuite cu variantele noi. Pe acelasi ax trebuie montate doar brate de constructie identica! Dupa reparatie se impune verificarea dimensionala a axului.

Solicitati partenerului dumneavoastra SWAG piesele de schimb produse de SWAG. Piesele de schimb le gasiti si pe site-ul www.swag.de