

Solution



SWAG 60 93 6415



SWAG 60 93 6300



SWAG 60 92 1239

Tout ce dont vous avez besoin pour une réparation professionnelle.

Kit de courroie de distribution avec pompe à eau et pignon d'arbre à cames.

SWAG Réf. 60 93 6444

Numéro OE 77 01 477 023 S2

Moteur Renault 1.6 16V (K4M) Motoren

Dans les moteurs mentionnés ci-dessus, le pignon d'arbres à cames ou la poulie de découplage encharge du calage variable est positionné sur l'arbre à cames d'admission. Le pignon d'arbre à cames a tendance à s'user prématurément et à causer un bruit de claquement audible depuis le compartiment moteur.

Attention!

SWAG recommande de remplacer le pignon d'arbre à cames lors du changement de la courroie de distribution. Le défaut de la poulie d'arbre à cames peut par ailleurs conduire à des problèmes de gestion moteur.

SWAG est actuellement le seul fournisseur sur le marché de la rechange indépendante à proposer un kit complet (réf. SWAG 60 93 6444) qui, en plus du kit de distribution (réf. SWAG 60 93 6300), comprend également le pignon d'arbre à cames (réf. SWAG 60 93 6415) et la pompe à eau (réf. SWAG 60 92 1239). Ce kit comprend tous les composants pour une réparation de qualité, et offre une entière satisfaction aux clients. Il permet d'économiser du temps et de l'argent pour le réparateur et le client final !



SWAG 60 93 6444

SWAG propose également tout les composants du kit séparément.

**Demandez à votre partenaire les pièces de rechange SWAG.
Toutes les pièces peuvent être identifiées sur www.swag.de.**