

# Solution



Engrenage de vilebrequin  
SWAG 30 94 0113

Applications: Moteurs 1.4 TDI de divers modèles  
Audi, Seat, Škoda et VW



SWAG 99 13 2266



SWAG 30 94 3667

## Des solutions de réparation rentables!

Pour les moteurs 1.4 TDI à 3 cylindres de VW, l'arbre d'équilibrage et la pompe à huile sont montés sur un cadre en forme d'échelle et sont entraînés par une chaîne de distribution. Les composants de l'entraînement de l'arbre d'équilibrage sont susceptibles de s'user en raison des charges élevées et du dépassement des intervalles entre les vidanges d'huile. Dans le pire des cas, la chaîne peut se casser, ce qui endommagera sérieusement le moteur.



### Attention!

L'engrenage de vilebrequin n'est pas disponible séparément auprès du fabricant. Il peut uniquement être commandé avec le vilebrequin, ce qui rend la réparation onéreuse.

## SWAG vous offre une solution de réparation unique sur le marché de la rechange!

D'autres composants de l'entraînement sont également souvent affectés par l'usure. Pour cette raison, SWAG

offre deux kits de réparation: SWAG 99 13 2266: sans engrenage de vilebrequin, SWAG 30 94 3667: avec engrenage de vilebrequin. Cette combinaison permet d'effectuer une réparation professionnelle et d'éviter les plaintes potentielles. Le réparateur et le client économise en argent et en temps.

**Inscrivez-vous à la newsletter officielle de SWAG et vous recevrez automatiquement les dernières informations techniques! Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur notre site: [www.swag.de](http://www.swag.de)**

**Demandez à votre partenaire les pièces de rechange SWAG.  
La gamme complète peut être consultée sur notre site: [www.swag.de](http://www.swag.de)**

