


Erneuern der Lenkhilfpumpe JPR756

Um die Abdichtung zwischen Lenkhilfpumpe und Druckleitung beim Austausch zu gewährleisten, ist sowohl die Druckleitung, als auch das Verbindungsstück zwischen Lenkhilfpumpe und Druckleitung zu erneuern! Das Verbindungsstück dient zur Anbindung der Druckleitung an die Pumpe und darf nur einmal verwendet werden.



Verbindungsstück 18 mm
Ford OE Nummer: 6742740 (F33C 3F656 BA)
Volvo OE Nummer: 30671314

