

HIGHLIGHT EXPERT KITS+ V10-6991-XXL POMPE À HUILE VW DSG (DQ381)

POMPES À HUILE POUR BOITE DE VITESSES | 22202

Information

La nouvelle boîte DSG à 7 rapports (DQ381) de VW possède un point faible : Une fuite d'huile peut se produire au niveau de la pompe à huile. Les dysfonctionnements de la pompe entraînent l'enregistrement de différents codes défaut dans la mémoire, tandis que la boîte de vitesses passe alors souvent en mode dégradé. Ces erreurs peuvent être facilement éliminées en remplaçant la pompe à huile et en effaçant ensuite la mémoire de l'ECU. En outre, le remplacement de la pompe doit généralement être combiné avec une vidange d'huile de la boîte de vitesses. Ici aussi, VAICO tient à votre disposition l'EXPERT KITS+ adapté: V10-6991-XXL.



SYMPTÔME

- La boîte de vitesses passe en mode dégradé
- Fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesses
- Les codes d'erreur : P0C29, P175E, P176E, P1899



CAUSE

- Pompe à huile électrohydraulique V475 défectueuse



SOLUTION

- Remplacement de la pompe à huile de transmission



AVANTAGES

- **EXCLUSIF !** Disponible uniquement chez VAICO
- Pompe & filtre de qualité OE
- Huile – **MADE IN GERMANY**
- Toutes les pièces de montage et l'huile nécessaires dans le EXPERT KIT+.
- Vidéo d'installation : <https://youtu.be/1CbNUUbsulc>



Visitez également notre nouvelle boutique en ligne !
www.vierol-shop.de/fr