

**Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert****Achtung :**

Wenn eine der alten OE- oder Ausführungsnummern (Bild 1) **03L145702**, **03L145702J** bzw. **53039700131**, **53039880131** oder alter Schalldämpfer (Bild 3) verbaut ist, muss ein Schalldämpfersatz **D950072** (siehe Bild 4) mit verwendet werden, um den neuen Turbolader **T914995** (Bild 2) 53039880189, 03L145701E installieren zu können!

Ist eine der folgenden OE- oder Ausführungsnummern verbaut, kann der alte Schalldämpfer weiter verwendet werden: 03L145702E, 03L145701A bzw. 03L145702E, 03L145701A

Prüfen Sie dennoch den alten Schalldämpfer auf Beschädigungen oder Verschmutzung. Im Bedarfsfall kann D950072 als Ersatzteil verwendet werden.



Bild 1  
alte Ausführungsnummer



Bild 2  
T914995 aktuelle Bauform



Bild 3  
alter Schalldämpfer



Bild 4  
neuer Schalldämpfer D950072

**Fahrzeughersteller:** VW

**Fahrzeuge:** derzeit keine Daten bekannt

**Motorcode:** derzeit keine Daten bekannt

**Gültigkeit:** Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der

**BTS-Nr.:** T914995

**OE-Nr.:** 03L145701A, 03L145701C, 03L145701E, 03L145702, 03L145702E, 03L145702J, 03L145702N, 03L145702V, 03L145702X

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 53039700131, 53039700138, 53039700189, 53039710138, 53039880131, 53039880138, 53039880189

**Bestellhinweis:** OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.