



## SERVICE INFO – FAG 0015

# מיון ערכות התיקון המושלמות של FAG מקט"ים: 566074.H195 and 566834.H195



תמונה מס' 1: שירות למימבים קומפקטיים

**במידה וקיים מק"ט מקורי DAF על טבור הגלגל, פעל לפי ההנחיות שלהלן:**

- מק"טים מקוריים 1691621 and 1699327:  
566074.H195 FAG השתמש בסט
- מק"טים מקוריים 1388905 and 1391615:  
566834.H195 FAG השתמש בסט

**במידה וסוכן DAF מעדכן מק"ט DAF ספציפי 1697346 לרכיב (הקיס כולל טבור גלגל חדש) שים לב לשלבים הבאים:**

- בהתאם לטבור הגלגל המותקן על הרכב, ניתן להשתמש בשני המקט"ים של ערכות התיקון שלהלן: 566834.H195 ו-566074.H195 FAG
- רק מידות החלק יכולות לשמש לצורך זיהוי ערכות התיקון של FAG המתאימות.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

יצרן:	DAF
דגמים:	65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105,
מק"טים:	566074.H195 566834.H195
מק"טים מקוריים:	1691621, 1699327 1388905, 1391615

צמד מיסבי השירות הקומפקטיים של FAG הרשומים מטה יכולים לשמש לצורך תיקון מספר סוגים של טבורי גלגל עבור מספר דגמים של רכבי DAF. באמצעות החלפת סטים אלו, ניתן להימנע מהחלפה מושלמת של טבור גלגל. לאור זאת ניתן לבצע את התיקון העדכני על הרכב במחיר אופטימלי.

חובה לקחת בחשבון את המידע הנ"ל כאשר ממינים את צמד המימבים הקומפקטיים.

**אם אין מק"ט מקורי DAF על טבור הגלגל, יש לבצע זיהוי למיסב על הערכים הבאים:**

### ערכת תיקון FAG 566074.H195

- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (INBOARD) יהיה על כן 125.000 mm
- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (OUTBOARD) יהיה על כן 125.000 mm

### ערכת תיקון FAG 566074.H195

- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (INBOARD) יהיה על כן 124.700 mm
- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (OUTBOARD) יהיה על כן 119.700 mm

FAG 0015

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: [zafirir.egozi@schaeffler.com](mailto:zafirir.egozi@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER

REP>XPERT