



## SERVICE INFO – FAG 0021



### Ремонтно решение за поправка на колесен лагер на лекотоварни автомобили Използване на специален инструмент 400 6199 10

Производители:	Mercedes-Benz, Volkswagen
Модели:	
Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Ос:	Предна ос, за автомобили със задно задвижване
Колесен лагер No.:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Специален инструмент No:	400 6199 10



Снимка 1: Сега колесния лагер може да бъде подменен отделно.

Сега за първи път е възможно да подмените колесния лагер на предната ос за автомобилите изброени горе, без да се налага да смените целия шенкел.

За разлика от ремонтните методи предлагани от производителя, Schaeffler Automotive Aftermarket вече предлага евтин ремонтен вариант. Иначе задължителната геометрия на оста, вече не е необходима и свързания с това престой в сервиза е редуциран.

Необходим е специален инструмент за ремонта, за да гарантира, че колесния лагер е притиснат върху външния пръстен и заключващия пръстен щраква в леглото на легера в шенкела.

Има детайлни ремонтни инструкции за демонтаж и монтаж в брошурата „Ремонтно решение за поправка на колесен лагер на лекотоварни автомобили“ и в приложеното DVD в куфара с инструментите (400 6199 10).

#### Важно!

Неспазването може да доведе до загуба на колелото!



Снимка 2: 400 6199 10 – специалният инструмент е наложителен при ремонтната дейност



Снимка 3: Заключващия пръстен трябва да лежи наравно с шенкела

Уверете се, че цялата работа в и по колесния лагер (спирачна система, щанга, колело) е извършена в съответствие с инструкциите на производителя на автомобила!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

#### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
REXPERT

FAG 0021