



SERVICE INFO – FAG 0021



Oprávké řešení ložisek kol pro užitková vozidla

Použití speciálního nářadí 400 6199 10

Výrobci:	Mercedes-Benz, Volkswagen
Modely:	
Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Náprava:	Přední náprava u vozidel s poháněnou zadní nápravou
Obj. č. ložisko kola:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Obj. č. nářadí:	400 6199 10



Obrázek 1: Jednotku ložiska kola lze nyní vyměňovat jednotlivě

U výše uvedených vozidel je poprvé možné vyměňovat ložiska kol přední nápravy bez výměny kompletního ramena nápravy.

Schaeffler Automotive Aftermarket tým nabízí na rozdíl od opravárenských metod ze strany výrobců cenově výhodnější možnosti oprav. Jiné potřebné měření geometrie může odpadnout a sníží se tak časy pobytu vozidla v autoservisu.

Pro opravu je potřebné speciální nářadí, pomocí něj se zajistí, aby se ložisko kola nalisovalo přes vnější kroužek a aby mohl pojistný kroužek zapadnout do drážky v rameni kola.

Podrobné informace pro opravy určené k demontáži a montáži jsou uvedeny v brožuře „Oprávké řešení ložisek kol pro užitková vozidla“ a také na DVD v kufříku s nářadím (400 6199 10).

Pozor!

Při nedodržení pracovního postupu může dojít ke kompletní ztrátě kola!



Obrázek 2: 400 6199 10 – Pro opravu je nezbytné použít speciální nářadí



Obrázek 3: Pojistný kroužek musí být v rovině s ramenem nápravy

Práce v okolí ložiska kola (brzdová soustava, spojovací tyče, kola) se provádějí podle pokynů výrobce vozidla!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0021