



## SERVICE INFO – FAG 0021



# Hjullejereparationsløsning til transportvogne Brug af specialværktøj 400 6199 10

Bilernes producenter:	Mercedes-Benz, Volkswagen
Model:	
Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Aksel:	Foraksel på køretøjer med baghjulstræk
Hjulleje nr.:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Specialværktøj nr.:	400 6199 10



Billede 1: Hjullejenheden kan nu udskiftes individuelt

For første gang er det nu muligt at udskifte forakslens hjulleje på de køretøjer, der er anført ovenfor, uden at skulle udskifte hele styrespindelkonstruktionen.

I modsætning til de reparationsmetoder, der foreslås af producenten, tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket nu en billig reparationsmulighed. Den ellers obligatoriske hjulindstilling er ikke længere nødvendig, og de dermed forbundne nedetider for køretøjet på værkstedet er reduceret.

Der kræves et specialværktøj til reparationsarbejdet, for at sikre at hjullejet er presset ind over yderringen, og at låseringen klikker på plads i fordybningen i styrespindlen.

Der er mere detaljerede reparationsvejledninger om afmontering og montering i brochuren "Hjullejereparationsløsning til transportvogne" og på DVD'en i værktøjskassen (400 6199 10).



Billede 2: 400 6199 10  
– Specialværktøjet er påkrævet til reparationsarbejde



Billede 3: Låseringen skal flugte med styrespindlen

Sørg for at alt arbejde i og på hjullejenheden (bremsesystem, styrestang, hjul) udføres i overensstemmelse med køretøjsproducentens vejledning!

### Vigtig bemærkning

Overskridelse kan medføre, at hele hjulet mistes!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!