



# FAG

## Service-Info



# Wiellagerreparatieoplossing voor bestelwagens

## Gebruik van het speciale gereedschap 400 6199 10

Fabrikanten: Mercedes-Benz, Volkswagen

Modellen:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

As: vooras bij voertuigen met achterwielaandrijving

Artikelnr. wiellager:

713 6680 10

713 6680 20

713 6680 50

Artikelnr. gereedschap:

400 6199 10



Fig. 1: De wiellagereenheid kan nu afzonderlijk worden vervangen

Bij de bovengenoemde voertuigen is het voor het eerst mogelijk om de wiellager van de vooras te vernieuwen zonder de complete fusee te vervangen.

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt hiermee een goedkope reparatiemogelijkheid aan, die afwijkt van de reparatiemethode van de fabrikant. De anders noodzakelijke asuitlijning kan komen te vervallen en de hiermee verband houdende reparatietijden van het voertuig in de werkplaats worden korter.

Voor de reparatie is een speciaal gereedschap vereist waarmee de wiellager via de buitenring wordt ingeperst en dat ervoor zorgt dat de borgring in de groef van de fusee klikt.

Uitvoerige reparatie-instructies voor de demontage en montage zijn te vinden in de brochure "Wie-

Let op: Als u deze instructies niet naleeft, kan het hele wiel worden beschadigd!



Fig. 2: 400 6199 10 – het speciale gereedschap is onmisbaar voor de reparatie



Fig. 3: De borgring moet voor een vlakke afsluiting met de fusee zorgen

llagerreparatieoplossing voor bestelwagens" en op de dvd in de gereedschapskoffer (400 6199 10).

Voer werkzaamheden in de omgeving van het wiellager (remsysteem, spoorstang, wiel) altijd uit volgens voorschriften van de autofabrikant!

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) of [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)