



FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



RIU 566425.# y 566283.#

Nota sobre el montaje

Fabricante: DAF
Renault
Volvo

N.º de artículo: 566425.#
566283.#

Modelo: Repair Insert Unit (RIU)

Consulte la asignación actual en el catálogo de piezas.

Los rodamientos de buje compactos (RIU) mencionados anteriormente muestran ligeras diferencias visuales con respecto referencia a la pieza de repuesto original. Están condicionados por la fabricación y no representan ningún daño.

Cumplen las mismas propiedades y funciones. En caso de reparación, pueden sustituirse sin limitaciones por las originales.

Trasfondo técnico: En el cojinete de rueda original utilizado se disponen dos anillos de obturación (juntas tóricas) en un anillo metálico. Estos se introducen por las dos ranuras interiores durante el montaje. En la solución de reparación de FAG se dispone una junta tórica, que no está posicionada por un anillo metálico, sino que se introduce




Figura 1: Diferencias de las versiones de FAG (izquierda) y OES (derecha)

en el montaje entre las dos mitades del cojinete de rueda. Esta junta cumple también todas las propiedades específicas de la aplicación, y simplemente presenta una forma constructiva diferente.

El innovador anillo de seguridad utilizado por FAG ya se aplica en muchos otros rodamientos de buje compactos (RIU) y ha demostrado ser altamente práctico. Por este motivo, también se emplea en esta solución de reparación.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT