



SERVICE INFO – FAG 0025

RIU 566425.H195 and 566283.01.H195

הוראות מיוחדות להרכבה



תמונה 1: ההבדלים בין 2 הגרסאות של FAG (שמאלית) והמקורית (ימין)

טבעת האבטחה הייחודית נמצאת בשימוש של FAG (אינה נראית בתמונה) בהרבה יחידות הרכבה כאלו וכבר הוכחו כמוצלחות מאוד. מסיבה זו טבעת האטחה נמצאת בשימוש גם בפתרון התיקון הנוכחי.

מידע נוסף כמו גם הוראות והנחיות תיקון אפשר למצוא בחוברת השירות של FAG.

יצרן:

דאף
רנו
ולוו

מק"טים: 566425.H195
566283.01.H195

תכנון: יחידה הכנסה לצורך תיקון RIU

ליחידת ההכנסה לצורך תיקון של FAG המתוארת לעיל יש שינויים ויזואליים קלים בהשוואה לחלק המקורי. הבדלים אלו נוצרו עקב תהליך הייצור ואין בהם בעיה או תקלה כלשהי. ליחידה עצמה יש אותם נתונים והיא יכולה לבצע בדיוק את אותן פעולות בדומה לחלק המקורי. בנוסף, יחידה זו משמשת גם להחלפת חלקים ללא הגבלות במקרה של צורך בתיקון כלשהו לאחר מכן.

רקע טכני: במיסי הגלגל המקוריים משתמשים בשני אטמי טבעת (או רינג) הממוקמים בתוך טבעת מתכת. טבעות אטימה אלו נדחפות מעל 2 הטבעות הפנימיות במהלך ההרכבה. בפתרון של FAG, טבעות האטימה הינן מסוג טבעות O (או רינג) אשר אינן מוחזקות במקומן על ידי טבעת מתכת.

במקום זאת, טבעות ה O ממוקמות בין 2 חצאי מיסי הגלגל במהלך ההרכבה. לאטם זה נשארו עדיין כל הייתרונות אשר מיוחסים אליו והוא פשוט שונה בתכנון שלו.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPPERT

FAG 0025