



FAG



SERVICE INFO – FAG 0026

שינוי בעיצוב כיסוי האבק

חלק מחליף – ל RIU (יחידת ההכנסה לצורך תיקון):
566283.H195 הוחלף עם 566283.01.H195



איור 2: גירסא חדשה (566283.01.H195)

DAF	יצרן:
1657637	טבורי גלגל
1391617	מק"ט מקורי:
1818003	
1812161	
566283.H195	מיסב גלגל
	מק"ט ישן:
566283.01.H195	מק"ט חדש:


כתוצאה מהעדכון הטכני הנ"ל, מק"ט 566283.H195 הוחלף ל-
566283.01.H195.

יצרן הרכב החליף גם הוא את החלקים המקוריים אשר הושפעו משינוי זה אשר מסופקים עם טבורי הרכב הנ"ל. טבורי גלגל עם מספרים קטלוגיים מקוריים קיימים רשומים להלן: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. אלו הוחלפו כעת עם מספרים קטלוגיים 1818003 ו-1812161 בלבד.

בשני טבורי הגלגל, בוצעו מדידות ובדיקות התקנה (RIU) בהצלחה באמצעות שימוש יחידת הכנסה לצרך תיקון.

במהלך הרכבת יחידת ההכנסה לצורך תיקון (RIU) מק"ט 566283.H195 מגן האבק עלול להתעוות במספר טבורי גלגל.

במקרה הכי גרוע מגן אבק מעוות עלול לגרום למיסב להיתפס ועקב כך למנוע מהגלגל להסתובב או לגרום לכל המיסב להסתובב סביב עצמו. עקב כך, פותח כיסוי מגן אבק משודרג (ראה איור 1).



איור 1: העיצוב והתכנון של מגן האבק עברו שינוי.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com